

# 英国 Piers 調査報告書 2015

平成 28 年 3 月

PIERS 研究会  
2015 英国栈橋調査団



# 目 次

はじめに

第1章 調査の目的と概要 .....	1
1.1 調査の経緯と目的	
1.2 概要	
第2章 調査した栈橋及び周辺海岸の概観と特徴 .....	10
2.1 英国の歴史遺産—海岸リゾート栈橋の歴史	
2.2 調査した栈橋の概要	
2.3 調査した栈橋の特徴	
2.4 調査した栈橋周辺海岸の概観と特徴	
第3章 サウスエンド栈橋 .....	30
3.1 概要	
3.2 歴史	
3.3 現状	
第4章 クラクトン栈橋 .....	37
4.1 概要	
4.2 歴史	
4.3 現状	
第5章 ウォルトン・オン・ザ・ネーズ栈橋 .....	46
5.1 概要	
5.2 歴史	
5.3 現状	
第6章 ハリッジ栈橋 .....	53
6.1 概要	
6.2 歴史	
6.3 現状	
第7章 フェリックスター栈橋 .....	59
7.1 概要	
7.2 歴史	
7.3 現状	
第8章 サウスウォールド栈橋 .....	65
8.1 概要	
8.2 歴史	
8.3 現状	

第9章 ローストフト・サウス栈橋 .....	71
9.1 概要	
9.2 歴史	
9.3 現状	
第10章 ローストフト・クレアモント栈橋 .....	76
10.1 概要	
10.2 歴史	
10.3 現状	
第11章 グレート・ヤーマス・ウェリントン栈橋 .....	81
11.1 概要	
11.2 歴史	
11.3 現状	
第12章 グレート・ヤーマス・ブリタニア栈橋 .....	89
12.1 概要	
12.2 歴史	
12.3 現状	
第13章 クローマー栈橋 .....	94
13.1 概要	
13.2 歴史	
13.3 現状	
第14章 スケッグネス栈橋 .....	101
14.1 概要	
14.2 歴史	
14.3 現状	
第15章 クリーソープス栈橋 .....	107
15.1 概要	
15.2 歴史	
15.3 現状	
第16章 ソルトバーン栈橋 .....	113
16.1 概要	
16.2 歴史	
16.3 現状	

第17章 ブラックプール・ノース栈橋 .....	123
17.1 概要	
17.2 歴史	
17.3 現状	
第18章 ブラックプール・セントラル栈橋 .....	134
18.1 概要	
18.2 歴史	
18.3 現状	
第19章 ブラックプール・サウス栈橋 .....	142
19.1 概要	
19.2 歴史	
19.3 現状	
第20章 セント・アンズ栈橋 .....	147
20.1 概要	
20.2 歴史	
20.3 現状	
第21章 サウスポート栈橋 .....	152
21.1 概要	
21.2 歴史	
21.3 現状	
第22章 ランディドノ栈橋 .....	159
22.1 概要	
22.2 歴史	
22.3 現状	
第23章 コルウィン・ベイ・ビクトリア栈橋 .....	166
23.1 概要	
23.2 歴史	
23.3 現状	
第24章 バンガー・ガース栈橋 .....	172
24.1 概要	
24.2 歴史	
24.3 現状	
第25章 ビューマリス栈橋 .....	176
25.1 概要	
25.2 歴史	
25.3 現状	

第26章 ラムジー・クイーン栈橋 .....	180
26.1 概要	
26.2 歴史	
26.3 現状	
第27章 ロスシー栈橋 .....	184
27.1 概要	
27.2 歴史	
27.3 現状	
第28章 ダンウーン栈橋 .....	188
28.1 概要	
28.2 歴史	
28.3 現状	
第29章 英国における栈橋と海岸整備の特徴 .....	192
29.1 英国の栈橋の魅力と日本での応用	
29.2 英国の海岸整備の特徴と日本での応用	

むすびに代えて

#### <調査余録>

1. 面会者と集合写真
2. 今回調査した英国の海岸リゾートと栈橋以外の現地における状況報告
3. 今回調査した英国の海岸リゾートと栈橋等に関する所感・提言  
(PIERS 研究会メンバー以外)
4. 3か年の調査団員が選んだ調査年次ごとの栈橋ベスト3